

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Escola Professora Irma Carvalho | | | | | SRE-PATROCÍNIO | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS | | | | | ENDEREÇO: Avenida Rufina Alvina de Jesus, com Rua Alemanha. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas Gerais. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRAZO PARA EXECUÇÃO : 2 MESES | | | | | | | | | | | | |
| REFORMA : PROJETO MÃOS DADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI | % INC. | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | | 6º MÊS | | TOTAL |
| | | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | |
| 1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 7.843,92 | 9.610,37 | 3.18% | 100.00% | 9.610,37 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 9.610,37 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 6 | ALVENARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 7 | COBERTURA E FORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 72.800,83 | 89.195,58 | 29.53% | 100.00% | 89.195,58 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 89.195,58 |
| 11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 11.956,98 | 14.649,69 | 4.85% | 100.00% | 14.649,69 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 14.649,69 |
| 12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 13 | FERRAGENS | 1.671,44 | 2.047,85 | 0.68% | | 0.00 | 100.00% | 2.047,85 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 2.047,85 |
| 14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 15 | PISOS E RODAPÉS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 16 | VIGÓRIOS | 2.842,20 | 3.482,26 | 1.15% | | 0.00 | 100.00% | 3.482,26 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 3.482,26 |
| 17 | PINTURA | 90.458,72 | 110.830,03 | 36.69% | | 0.00 | 100.00% | 110.830,03 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 110.830,03 |
| 18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 52.093,01 | 63.824,35 | 21.13% | 50.00% | 31.912,18 | 50.00% | 31.912,18 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 63.824,35 |
| 19 | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20 | QUADRA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21 | FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 22 | LIMPEZA | 8.877,14 | 8.425,87 | 2.79% | | 0.00 | 100.00% | 8.425,87 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 8.425,87 |
| 23 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 48.12% | 145,367,82 | 51.88% | 156,698,19 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 302,066,01 |
| TOTAL ACUMULADO | | 246,544,25 | 302,066,01 | 100.00% | | 48.12% | 145,367,82 | 100.00% | 302,066,01 | 100.00% | 302,066,01 | 100.00% | 302,066,01 | 100.00% | 302,066,01 | 100.00% | 302,066,01 |
| LOCAL / DATA: PATROCÍNIO / 12/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | |